

Achtung !

Längere Messerrohre und längere Rückholfedern

Ab sofort sind bei Reparaturgeräten in denen ein neues Messerrohr eingebaut wurde längere Rückholfedern notwendig, da auch das Messerrohr ab sofort länger sein wird.

Grund dafür ist eine längere Haltbarkeit der Rückholfeder, da diese nicht mehr so sehr beansprucht wird.

Das neue Messerrohr ist ca. 16mm länger als das bisherige.

Bezeichnung der längeren Rückholfeder ist: **WK 11 L**

